

7. SONUÇLAR

Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu Binası yerinde incelenmiş, gözlem, ölçüm, test, hesap, analiz ve değerlendirmeler neticesinde çatlak/hasar nedenleri tespit edilmiş ve ön/hızlı inceleme raporunun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

Rapora konu binanın, yaşı, malzeme kalitesi, taşıyıcı özellikleri, zemin durumu, kat sayısı, deprem sonrası oluşan çatlaklara ait parametreler göz önünde bulundurulduğunda, yapının hafif hasarlı olduğu kanaati oluşmuştur. Okulun eğitim öğretime devam etmesinde bir sakınca yoktur.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 05/02/2020

İş bu rapor, biri YILKANUR İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye sunulmak, diğeri ise Fırat Teknokent'te arşivlenmek üzere 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmıştır.

Doç. Dr. Kürşat Esat ALYAMAÇ

Fırat Üniv. Müh. Fak.
İnşaat Müh. Bölümü
Yapı Ana B. Dalı Öğr. Üyesi